



## FICHE SIGNALÉTIQUE

### SECTION I - IDENTIFICATION DU PRODUIT

**IDENTIFICATEUR DU PRODUIT:** Accumulateur au plomb/acide  
**USAGE DU PRODUIT:** Accumulateur au plomb  
**FAMILLE CHIMIQUE:** Accumulateur au plomb  
**NOM ET ADRESSE DU FOURNISSEUR:** Surrrette Battery Co. Ltd.  
P.O. Box 2020, 1 Station Road  
Springhill, NS  
B0M 1X0 (902) 597-3767

**NOM ET ADRESSE DU FABRICANT:** Se reporter au fournisseur  
**CATÉGORIE SIMDUT:** Exempt (article fabriqué)  
**NO DE TÉL. D'URGENCE #:** CANUTEC (613) 996-6666

### SECTION II - INGRÉDIENTS DANGEREUX

| LC <sub>50</sub> , PPM LD <sub>50</sub> , MG/KG |              |                       |               |             |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|-------------|
| INGRÉDIENTS                                     | CAS #        | wt. %                 | (Rat, i.h.l.) | (Rat, oral) |
| Plomb                                           |              |                       |               |             |
| Dioxyde de plomb                                | 1309-60-0    | 31                    | n/av          | n/av        |
| Acid Sulfurique                                 | 7664-93-9 34 | 510 mg/m <sup>3</sup> | /2Hr          | 2140        |

### SECTION III - CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État physique, odeur et apparence: Boîtier transparent à opaque avec couvercle fermé hermétiquement, muni de bornes sur le côté ou sur le dessus et d'une coiffe d'évent; inodore

Seuil de l'odeur: Sans objet

Coefficient de partage eau/huile: Sans objet

Point d'ébullition: Sans objet

pH: Sans objet

Taux d'évaporation (n-BuAc=1.0): Sans objet

Solubilité dans l'eau (w/w): Sans objet

Densité: Sans objet

Tension de vapeur: Sans objet

Point de congélation/fusion: Sans objet

Densité de la vapeur (Air=1.0): Sans objet

Matières volatiles, %: Sans objet

**Rolls**  
BATTERY ENGINEERING

MADE IN CANADA • ROLLSBATTERY.COM

**Surrrette**  
BATTERY COMPANY LIMITED

1 STATION RD • SPRINGHILL, NS  
CANADA • B0M 1X0  
1.800.681.9914

## SECTION IV - RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

---

Conditions d'inflammabilité: Sans objet

Moyens d'extinction: Sans objet

Sensibilité aux chocs/décharges électrostatiques: Sans objet

Limites d'inflammabilité, (% selon le volume): Sans objet

Température d'auto-inflammation: Sans objet

Produits de combustion dangereux: Sans objet

Point d'éclair (méthode): Aucun

Risques inhabituels d'incendie et d'explosion: Électrolyte : produit un gaz d'hydrogène explosif au contact de la plupart des métaux.

## SECTION V - RÉACTIVITÉ

---

Stabilité: Sans objet

Conditions de réactivité: Sans objet

Matières incompatibles: Sans objet

Produits de décomposition dangereux: Électrolyte : Si chauffé au-dessus de 340 °C, l'acide sulfurique se décompose en trioxyde de soufre et en eau.

## SECTION VI - PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

---

### VOIES D'EXPOSITION ET EFFETS AIGUS/CHRONIQUES

Limites d'exposition: ACGIH-TLV sans objet pour l'article en question.

Contact cutané: Sans objet

Inhalation: Sans objet

Contact oculaire: Sans objet

Ingestion: Sans objet

Effets chroniques: Inconnus.

Cancérogénicité: Le plomb et le dioxyde de plomb sont inscrits comme des cancérogènes. Cependant, il n'y a aucun risque d'exposition dans des conditions d'utilisation normales.

Tératogénicité, mutagénicité, autres effets sur la reproduction: p.d

Sensibilisation à la matière: Le produit ne devrait pas être un sensibilisateur.

Matières synergiques: Aucune connue.

## SECTION VII - PREMIERS SOINS

---

Électrolyte seulement :

Inhalation – Transporter la victime à l'air frais. Si la gêne respiratoire ne s'améliore pas rapidement, transporter la victime chez un médecin.

Peau – Laver avec un savon doux et de l'eau. Rincer à fond. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Yeux – Rincer à grande eau pendant au moins 20 minutes. Obtenir immédiatement des soins médicaux.

Ingestion – Obtenir immédiatement des soins médicaux. Ne pas faire vomir.

## SECTION VIII - MESURES PRÉVENTIVES

---

Électrolyte seulement :

Fuite, rejet ou déversement – Porter des vêtements de protection complets, y compris des bottes et un équipement de protection. Contenir le déversement afin d'empêcher la contamination des systèmes d'égouts ou des cours d'eau. Pomper dans des récipients identifiés pour récupération ou élimination. Si possible, neutraliser sur une base sèche à l'aide d'un alcali adéquat, comme de la chaux ou du carbonate de soude, ensuite rincer avec de l'eau conformément aux règlements applicables.

Élimination des déchets – Éliminer conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et locaux applicables.

### ÉQUIPEMENT DE PROTECTION

---

Électrolyte seulement :

Protection respiratoire: Porter un masque avec cartouche ou un appareil respiratoire autonome approuvé par NIOSH, selon l'exposition.

Ventilation: Un système de ventilation par évacuation locale est nécessaire. Ventilation mécanique (générale) - pas obligatoire.

Gants de protection: PVC ou néoprène.

Protection oculaire: Des lunettes antiéclaboussures ou un écran facial.

Autre équipement de protection: Des chaussures de sûreté portées avec des bottes de caoutchouc/néoprène ou des bottes en caoutchouc/néoprène à coquille qui se portent par-dessus des bas. Placer les jambes de pantalon par-dessus les bottes pour empêcher l'acide de pénétrer dans les bottes. Autre équipement : selon l'exposition et les standards des lieux de travail. Fournir une douche de sécurité et une douche oculaire dans les lieux d'entreposage et de manipulation.

### ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

---

Équipement et marche à suivre pour la manutention: Éviter tout contact avec la peau les yeux et les vêtements. Mettre les récipients à l'abri des dégradations. Porter un équipement de protection lors de la manipulation. Lors de la dilution, ajouter lentement l'acide à l'eau (ne jamais ajouter l'eau à l'acide) tout en remuant pour éviter les éclaboussures ou l'ébullition. Se laver à fond après la manipulation. Les récipients vidés contiennent des résidus de vapeur et de produit.

Exigences en matière d'entreposage: Entreposer dans un endroit frais et sec. Entreposer à l'écart des sources d'inflammation. Garder les contenants fermés et protégés de tout contact avec l'eau afin d'éviter les risques de réaction violente.

Instructions spéciales en matière d'expédition: TDG: accumulateurs, remplis d'acide; classe 8(9.2); UN2794; groupe d'emballage III.

## SECTION IX - RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION

---

Préparée par: Surrette Battery Co. Ltd.  
Téléphone #: (902) 597-3767  
Date de préparation: Le 1 janvier 2013

---

### Abréviations:

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

CIRC: Centre international de recherche sur le cancer

p.d: Pas disponible

NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health

SIMDUT: Système d'identification des marchandises dangereuses utilisées au travail

TMD: Règlements sur le transport des marchandises dangereuses

TLV: Valeur limite d'exposition

TWA: Valeur moyenne pondérée dans le temps

### Références:

1. Van Nostrand Reinhold, Dangerous Properties of Industrial Materials, Seventh Edition, N. Irving Sax
2. Canadian Centre for Occupational Health and Safety. RTECS (Registry of Toxic Effects) and CHEMINFO databases
3. ACGIH, Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices for 1997
4. International Agency for Research on Cancer Monographs, Supplement 7, 1988